



TECHNICKÉ INFORMACE

VLIES UND GEWEBEKLEBER

Obchodní značka:	Vlies und Gewebekleber
Materiál:	Gelovitě, interiérové, vodou ředitelné lepidlo na bázi umělohmotné disperze.
Použití:	Pro pokládku tapet ze skelné tkaniny do 220 g/m ² a vliesových tapet v interiéru, dále pro tapety těžké, textilní, papírové, vinylové atd..
Odstín:	Transparentní
Pojivo:	Speciální umělohmotná disperze
Specifická hmotnost:	Cca. 1,0 +/- 0,1
Vlastnosti:	Speciální lepidlo s vysokou lepidlostí za mokra, snadno zpracovatelné, přátelské k životnímu prostředí, bez obsahu, škodlivin, rozpouštědel a změkčovadel.
Doba schnutí:	Po 24 hod. dále přetíratelné, po 6 dnech mechanicky zatížitelné (Při +23°C teplota vzduchu a podkladu; rel. vlhkosti vzduchu 50%). Nižší teploty nebo vyšší vlhkost vzduchu prodlužují schnutí). Celková vyzrállost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech.
Ředění:	Pokud je třeba, vodou
Technika nanášení:	Nátěrem, válečkováním, airless nástřikem (např. doporučené stříkací zařízení Graco ST Max II 495) Tryska 0,017 – 0,019 Úhel 40 – 50° Tlak cca. 160 Neředit
Teplota při zpracování:	Min. + 5 °C vzduch a podklad
Spotřeba:	Cca. 250 – 500 g/m ² podle druhu sklovláknité tapety Cca 150 – 200 g/m ² na vliesové tapety
Skladování:	V chladu, chránit před mrazem.
Čištění nářadí:	Okamžitě po použití vodou
Příprava podkladu:	Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezesbýtku odstraněny. Nosné staré nátěry, omítky a savé podklady penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích).
Zpracování:	Sklovláknitou tapetu pokládat do vlhkého gelu - lepidla (možnost korekce) nanášeného (válečkem, nebo stříkacím zařízením) na připravený podklad. Vždy navazujte dekorem na předchozí pás. Při použití tapetovacího stroje je možno lepidlo naředit 10% vody. Tapetu ihned po protažení tapetovacím strojem nalepte na čistý připravený podklad.
Poznámka:	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.