



TECHNICKÉ INFORMACE

HYDROGRUND FUNGI

Obchodní značka:	ZERO Hydrogrund Fungi
Materiál:	Čirý; vodou ředitelný; základní nátěrový prostředek; s izolačními schopnostmi; ke snížení nasákavosti a zpevnění podkladu. K preventivní ochraně proti rozšíření mikrobů a řas na stěnách a střepech.
Použití:	Venkovní a vnitřní.
Odstín:	Čirý
Pojivo:	Kationtová disperze umělé pryskyřice.
Specifická hmotnost:	Cca. 1,0 +/- 0,1
Vlastnosti:	Egalizuje a zpevňuje podklad; s dezinfekčním účinkem; velmi dobře proniká do podkladu; izoluje skvrny po předchozím odstranění popínavého břechfanu, lišejníku a mechu; snižuje nasákavost podkladu.
Doba schnutí:	Cca. po 12 hod. (při 20 °C a 50% relativní vlhkosti).
Ředění:	Neředit. Připraveno ke zpracování.
Technika nanášení:	Nátěrem a nástřikem
Teplota při zpracování:	Min. + 5 °C vzduch a podklad
Spotřeba:	Cca. 200 – 500 ml/m ² v závislosti na savosti a stavu podkladu. Doporučuje se zkušební nátěr.
Skladování:	V chladu, chránit před mrazem
Čištění náradí:	Okamžitě po použití vodou
Příprava podkladu:	Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezzbytku odstraněny. Jako podklad jsou vhodné všechny savé minerální podklady uvnitř i venku. Plísňe a řasy nejdříve odpovídajícím způsobem odstranit. Eventuální zbytky rostlin mechanicky nebo ohněm odstranit.
Skladba nátěru:	ZERO Hydrogrund Fungi nanést neředěný v dostatečném množství se štětkou, kartáčem nebo nástřikem. Nanesená vrstva nesmí na podkladu po zaschnutí vytvořit lesklý film. Po dostatečném proschnutí nanést dva nátěry fasádními nebo interiérovými barvami ZERO s obsahem fungicidních a algicidních aktivních složek.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:	Kategorie: hWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 0,1 g/l VOC.
Upozornění:	ZERO Hydrogrund Fungi nesmí být míchán s jinými látkami a materiály! Buďte obezřetní, jedná se o biocidní látku. Před použitím si řádně prostudujte bezpečnostní listy a technické informace.
Poznámka:	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.